

Justieren für die Nachkalibrierung
Réglage pour le recalibrage
Regolazione della calibrazione successiva

Adjusting for recalibration
Ajuste para la recalibración
Justeren voor de rekalibratie
Regulacija do kalibracji uzupełniającej

校准重调功能
再校正

I

DigiTorque V02.1
Unter Wert CLo
Valeur inférieure CLo
Valore inferiore CLo
Lower value CLo
Valeur inférieure CLo
Laagste waarde CLo
Dolna wartość CLo
下限值 CLo
下限值 CLo

9318 10–50 cNm	10 cNm
9320 40–200 cNm	40 cNm
9320 1.0–5.0 Nm	1.0 Nm
9325 3.4–16 Nm	3.4 Nm

II

DigiTorque V02.1
Oberer Wert CHI
Valeur supérieure CHI
Valore superiore CHI
Upper value CHI
Valeur supérieure CHI
Hoogste waarde CHI
Górna wartość CHI
上限值 CHI
上限值 CHI

9318 10–50 cNm	40 cNm
9320 40–200 cNm	160 cNm
9320 1.0–5.0 Nm	4.0 Nm
9325 3.4–16 Nm	12.8 Nm

III

DigiTorque V02.1
Referenzwert ermitteln
Upper value CHI
Valeur supérieure CHI
Valore superiore CHI
Upper value CHI
Valeur supérieure CHI
Hoogste waarde CHI
Górna wartość CHI
上限值 CHI
上限值 CHI

9318 10–50 cNm	40 cNm
9320 40–200 cNm	160 cNm
9320 1.0–5.0 Nm	4.0 Nm
9325 3.4–16 Nm	12.8 Nm

IV

DigiTorque V02.1
Speichern des Wertes
Menütaste für 2 Sekunden drücken bis «CAL» blinkt
Mit Taste 1 oder 2 den unteren CLo oder den oberen CHI Wert auswählen
Auswahl mit «klick» auf Menütaste bestätigen
Mit Taste 1 (–) und Taste 2 (+) den benötigten Wert einstellen
Menütaste für 2 Sekunden drücken zum Speichern der Einstellung
Kappe einsetzen
Wind im Justiermodus für 20 Sekunden keine Taste betätigt, wird dieser ohne Speicherung beendet.

I / III **Referenzwert ermitteln**

1/13 Kappe ziehen
2/14 Justierwert CLo / CHI einstellen
3/15 Kappe einrasten
4/16 Drehmoment mit einer geeigneten Messeinrichtung messen
5/17 Mittelwert berechnen

I / IV **Speichern des Wertes**

6/18 Kappe entfernen
7/19 Press and hold the **menu button** for 2 seconds until «CAL» flashes
8/20 Mit **Taste 1** oder **2** den unteren **CLo** oder den oberen **CHI** Wert auswählen
9/21 Auswahl mit «click» auf **Menütaste** bestätigen
10/22 Mit **Taste 1** (–) und **Taste 2** (+) den benötigten Wert einstellen
11/23 Press and hold the **menu button** for 2 seconds to save the setting
12/24 Kappe einsetzen

I / III **Determiner la valeur de référence**

1/13 Tirez le capuchon
2/14 Réglez la valeur de réglage CLo / CHI
3/15 Engager le capuchon
4/16 Mesurer le couple de rotation avec un instrument de mesure adapté
5/17 Calculez la moyenne

I / IV **Enregistrement de la valeur**

6/18 Retirez le capuchon
7/19 Appuyez sur la **touche de menu** pendant 2 secondes jusqu'à ce que «CAL» clignote
8/20 Avec la **touche 1** ou **2**, sélectionnez la valeur **CLo** inférieure ou la valeur **CHI** supérieure
9/21 Confirmez la sélection en «cliquant» sur la **touche de menu**
10/22 Réglez la valeur calculée avec la **touche 1** (–) et la **touche 2** (+)
11/23 Appuyez sur la **touche de menu** pendant 2 secondes pour enregistrer le réglage
12/24 Collez le capuchon

I / III **Determinar el valor de referencia**

1/13 Extraiga la tapa
2/14 Estableza el valor de ajuste CLo / CHI
3/15 Coloque la tapa
4/16 Mida el par con un dispositivo de medición adecuado
5/17 Calcule la media

I / IV **Guardar el valor**

6/18 Retire la tapa
7/19 Pulse el **botón de menú** durante 2 segundos hasta que parpadee «CAL»
8/20 Seleccione el valor inferior **CLo** o superior **CHI** con el **botón 1 o 2**
9/21 Confirme la selección haciendo clic en el **botón de menú**
10/22 Utilice el **botón 1** (–) y el **botón 2** (+) para ajustar el valor calculado
11/23 Pulse el **botón de menú** durante 2 segundos para guardar la configuración
12/24 Coloque la tapa

I / III **确定参考值**

1/13 拉动盖帽
2/14 对校正值 CLo / CHI 进行设置
3/15 嵌入盖帽
4/16 使用合适的测量设备测量扭矩
5/17 计算平均值

I / IV **保存该数值**

6/18 卸下盖帽
7/19 长按菜单按钮 2 秒钟，直到“CAL”灯闪烁
8/20 通过键 1 或键 2 选择下限值 CLo 或上
限值 CHI
9/21 通过“按下”菜单键确认选项
10/22 通过键 1 (–) 和键 2 (+) 对计算值进行设置
11/23 长按菜单按钮 2 秒钟，以保存设置
12/24 装上盖帽

I / III **Referentie waarde bepalen**

1/13 Trek de dop uit
2/14 Stel de afstelwaarde CLo / CHI in
3/15 Druk de dop weer vast
4/16 Met het draaimoment met een geschikt meetapparaat
5/17 Bereken de gemiddelde waarde

I / IV **Waarde opslaan**

6/18 Verwijder de dop
7/19 Houd de **menuknop** 2 seconden ingedrukt totdat «CAL» begint te knipperen
8/20 Selecteer met **toets 1 of 2** de laagste **CLo** of hoogste **CHI** waarde
9/21 Bevestig de geselecteerde waarde met een «klik» op de **menuknop**
10/22 Stel met **toets 1** (–) en **toets 2** (+) de berekende waarde in
11/23 Houd de **menuknop** 2 seconden ingedrukt om de instelling op te slaan
12/24 Druk de dop weer vast

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 Tirare la calotta
2/14 Impostare il valore di regolazione CLo / CHI
3/15 Druk de dop weer vast
4/16 Met het draaimoment met een geschikt meetapparaat
5/17 Bereken de gemiddelde waarde

I / IV **Salvare il valore**

6/18 Rimuovere la calotta
7/19 Premere il **tasto Menu** per 2 secondi fino a che «CAL» non inizia a lampeggiare
8/20 Con il **tasto 1 o 2** selezionare il valore **CLo** inferiore o quello **CHI** superiore
9/21 Confermare la scelta facendo «clic» sul **tasto Menu**
10/22 Impostare il valore calcolato con il **tasto 1** (–) e **tasto 2** (+)
11/23 Salvare l'impostazione premendo il **tasto Menu** per 2 secondi
12/24 Applicare la calotta

I / III **Referentiewaarde bepalen**

1/13 キャップを引き抜く
2/14 校正値の設定 CLo / CHI
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **値の保存**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CHI**上限値を選択する
9/21 メニューボタンの「クリック」で選択を確定する
10/22 ボタン1(–)とボタン2(+)で計算値を設定する
11/23 メニューボタンを2秒間押し続け、設定値を保存する
12/24 キャップをはめ込む

I / III **Rilevare il valore di riferimento**

1/13 キャップを取り外す
2/14 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
3/15 キャップをはめ込む
4/16 適切な測定器によるトルク測定
5/17 平均値の計算

I / IV **Salvare il valore**

6/18 キャップを取り外す
7/19 「CAL」が点滅するまで、**メニューボタン**を2秒間押し続ける
8/20 **1、2のボタン**を用いて、**CLo**下限値、**CH**

