

## Masques contre les poussières fines, fumée et brouillard



Le choix du bon produit dépend des substances nocives et de leur concentration (valeur VME). Les recommandations se basent sur l'état actuel des connaissances et les expériences faites à ce jour. La responsabilité de l'utilisation du produit adapté incombe en fin de compte à l'utilisateur.

	Classic	Confort	Premium	Demi-masques série 6000 / 7500	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>très solide</li> <li>positionnable d'une seule main</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>matière flexible pour une étanchéité élevée</li> <li>pliable, pour un pratique transport</li> <li>adapté au porteurs des lunettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>grande surface de filtrage pour un durée de vie plus longue</li> <li>bague d'étanchéité large pour la haute sécurité</li> <li>fixation réglable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>système de fixation à baïonnette rapide et sûre</li> <li>légers</li> <li>construction compact</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>combinable avec tous les filtres contre les gaz et les vapeurs</li> <li>simple à installer</li> <li>utilisation en combinaison avec le couvercle pour filtre 29.469.12</li> </ul>
	<b>8710</b> OPO 29.464.01	<b>8822</b> OPO 29.465.01	<b>9322</b> OPO 29.466.01 <b>9332</b> OPO 29.466.02	<b>8835</b> OPO 29.466.03	<b>2125</b> OPO 29.469.07 <b>2135</b> OPO 29.469.08
<b>Décaper par impact</b>					
Laques, vernis		■	■	■	■
<b>Dépoussiérer</b>					
Pièces à usiner	■				
<b>Travaux avec l'amiante</b>					
de peu d'envergure			■	■	■
<b>Fraiser</b>					
Bois non-traité		■	■	■	■
Bois traité			■	■	■
<b>Assembler</b>					
Bois		■	■	■	■
<b>Nettoyer</b>					
Poussières		■	■	■	■
<b>Poncer</b>					
Panneaux de particules et de fibres		■	■	■	■
Bois tendre		■	■	■	■
Bois dur et tropical			■	■	■
Laques, vernis		■	■	■	■
Laques Anti-Fouling			■	■	■
Mastics de finition, couches de fond		■	■	■	■

- FFP1** = Cl. de protection 1, minimale (4 fois le VME)
- FFP2** = Cl. de protection 2, optimale (10 fois le VME)
- FFP3** = Cl. de protection 3, maximale (30 fois le VME)

\* prévue pour la combinaison avec les filtres de la série 6000 ou avec l'adaptateur 603, ainsi que l'adaptateur 501

Lunettes de protection et protection auditive recommandées lors de travaux mécaniques de fraisage, ponçage, coupe ou perforation.

Sur des chantiers, le port d'un casque de protection est obligatoire.

## Masques contre les gaz et les vapeurs




Le choix du bon produit dépend des substances nocives et de leur concentration (valeur VME). Les recommandations se basent sur l'état actuel des connaissances et les expériences faites à ce jour. La responsabilité de l'utilisation du produit adapté incombe en fin de compte à l'utilisateur.

	Demi-masques série 4000			Demi-masques série 6000 / 7500			Masque compl. 6800
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ne nécessitent aucune maintenance</li> <li>- applicables immédiatement</li> <li>- manipulation rapide et très simple</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- faible résistance respiratoire</li> <li>- construction compact pour un champ visuel sans limitations</li> <li>- système de fixation flexible à baïonnette</li> <li>- peu d'entretien et pas des irritations cutanées</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- grande visière, résistante aux rayures</li> <li>- disponible en 3 tailles</li> </ul>
				disponible en <b>6200 Kit</b> OPO 29.469.02			
	4251 OPO 29.467.01	4255 OPO 29.467.02	4279 OPO 29.467.04	6055 OPO 29.469.11	6054 OPO 29.469.09	6059 OPO 29.469.10	6098 sur demande
	<b>A1P2DR</b>	<b>A2P3DR</b>	<b>ABEK1P3DR</b>	<b>A2</b>	<b>K1</b>	<b>ABEK1</b>	<b>AXP3R</b>
<b>Décapier avec solvants</b>							
à base d'ammoniac			■			■	
à base de dichlorométhane							■
organiques	■	■		■			
<b>Peinture au pistolet/pinceau</b>							
Vernis et laques à base d'eau	■	■					
Laques en résine artificielle	■	■		■			
Laques à base de solvant	■	■		■			
Laques à base d'isocyanates	Equipement de protection respiratoire à adduction d'air nécessaire! Demandez votre commerçant spécialisé ou un spécialiste 3M.						
<b>Coller</b>							
Adhésifs à base de solvants	■	■		■			
<b>Nettoyer</b>							
Benzine, solvants nitrés	■	■		■			
<b>Aggloméré de particules et de fibres</b>							
Fabrication			■			■	

- P** = Filtres contre les poussières fines intégrés
- A** = Protection contre les gaz et les vapeurs organiques (p.ex. térébenthine, dérivés nitrés, essence)
- B** = Protection contre les gaz et les vapeurs inorganiques (p.ex. chlore)
- E** = Protection contre les acides (p.ex. dioxyde de soufre)
- K** = Protection contre l'ammoniac
- Classe 1** Filtre jusqu'à 1000 ml / m<sup>3</sup> (0,1 vol. %)
- Classe 2** Filtre jusqu'à 5000 ml / m<sup>3</sup> (0,5 vol. %)

## Classe de protection pour particules



Marque par bandes de couleur  
codées pour reconnaître  
rapidement le niveau de protection

Classe de protection pour particules P1

Classe P2

Classe P3

P1 = minimale = jaune

P2 = optimale = bleu

P3 = maximale = rouge