

# Consigli per l'applicazione WELDANO® TURGA

---

## Supporti

Prima di applicare WELDANO TURGA è necessario pulire SOLITEX WELDANO con un panno.  
Sul sottofondo non devono essere presenti sostanze antiadesive (ad es. grassi o siliconi).

## Condizioni generali

Agitare bene il barattolo o mescolare prima dell'uso. Con un litro di WELDANO TURGA si possono saldare ca. 200-250 m di membrana (ampiezza del giunto di saldatura: 30 mm). La temperatura di lavorazione non deve essere inferiore a 0 °C.

Per un'applicazione particolarmente rapida e semplice utilizzare il flacone con pennello 500 ml.

Vantaggi: applicazione semplice e veloce del solvente di saldatura WELDANO TURGA, applicabile con una sola mano, all'interno della confezione non penetrano impurità, capacità 500 ml.

---

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima è a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

---

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de